

## BP2405-22065 - Rénovation des suites de bureaux ISP/PCVRU

### Addenda n° 09

18 octobre 2024

Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres, mentionné ci-haut. Les soumissionnaires sont priés de prendre note des modifications suivantes apportées à cet appel d'offres. Si cet addenda est émis après la date limite de dépôt des plaintes à la Ville, toute personne ayant un intérêt, au sens de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics instaurant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27), peut maintenant porter plainte directement auprès de l'Autorité des marchés publics.

#### Réponses aux Questions et commentaires

Réponses à vos questions reçues :	Notre réponse est :
Afin de pouvoir soumettre des équivalences, peut-on obtenir des visuels de postes M1 à M7 et des tables M15, M16, M19 et M26.	Il ne nous sera pas possible de fournir de visuels des mobiliers.
Architecture – pages 100 et 101 Les notes de démolition & travaux intérieurs font référence à plusieurs locaux. Serait-il possible svp d'obtenir les numéros/noms des pièces sur les plans de démolition svp? Plusieurs murs sont démolis et certaines pièces changent de vocation.	Nous avons procédé à une re-vérification des planches 100 et 101 et nous considérons que ces les notes sur ces planches sont suffisamment claires.
Doit-on ajouter un Coudlink car il n'y a aucune mention ?	Oui, SVP fournir un CCloudLink (même fournisseur que le système Mercury/Genetec)
P.E102, local 118C, 118B, les luminaires sont montrés comme type C, mais leur symbole n'est pas le même que ceux ailleurs au plan.	Veuillez vous référer à l'Addenda 08.
Voici une question pour les toiles solaires: Ce n'est pas précisé si l'architecte veut un store par meneau horizontal, ou un grand store par mur-rideau concernant les murs-rideaux non associés aux portes. Pouvez-vous clarifier?	Se reporter au Devis technique d'architecture, à la section 12 21 23 – Stores à enroulement, au paragraphe 3.3.2.
Plan 300; Détail 7/300, le fer angle en acier entre les poutrelles est existant? Si c'est un nouveau fer angle, veuillez préciser les dimensions svp, aucun détail sur les plans de structure.	Les cornières indiquées aux plans d'architecture ne sont pas existantes. Utiliser de L102x102x6.4
Plan 302; détail 8 et 9; on indique de se référer au plan d'ingénieur pour les cadres en acier galvanisé des portes de garage, sauf erreur il n'y a aucune indication au plan de structure.	Les cadres en plaques d'acier pliés doivent avoir ¼" d'épaisseur.
Formule de soumission Annexe 7 Liste des sous-contractants page 34 et Annexe 7 Liste de travaux sous-contractés page 43, quelle est la différence entre ces deux annexes? À titre d'entrepreneur générale presque que la totalité des travaux sont sous-contractés, remplir cette annexe est une lourde tâche et nous ne voyons pas l'utilité de fournir ces informations. De plus, sauf les disciplines BSDQ, il n'est pas réaliste d'indiquer le nom des sous-contractants avant d'avoir remporté l'appel d'offre et d'avoir reçu une lettre d'intention, la situation peut changer (Disponibilité du sous-traitant; disponibilité des matériaux, négociation des portées de travaux et des prix etc..)	Le Soumissionnaire n'est pas tenu de compléter les listes des sous-contractants et des travaux sous-contractés lors de la remise de la soumission. La liste des sous-traitants peut être soumise dans les 10 jours suivant l'octroi du Contrat.
Après validation avec le fournisseur les stratifié Tafisa requis au plan n'existe pas en 1/16 tel que demandé au devis. Est-ce que 1/32 est acceptable?	Les stratifiés d'une épaisseur de 1/32" sont acceptables.
La couleur S2 noir étoilée de Tafisa n'existe pas. Pourriez-vous nous fournir une autre référence?	Aux dessins d'architecture, aux planches 701/27 à 710/27, à la Légende – Ébénisterie, au fini S2, remplacer le quatrième (4e) tiret par la note révisée suivante : - TEXTURE : CRYSTALITE.
La quincaillerie 431318100 n'est plus disponible. Pourriez-vous nous spécifier un autre modèle?	Au Devis technique d'architecture, à la section 06 40 00 – Ébénisterie, remplacer le paragraphe 2.7.4 par le paragraphe révisé suivant : 4 Centres de recyclage dans les tiroirs : .1 Propriétés physiques : .1 Fermeture : amortie; .2 Nombre de bacs : deux (2) minimum; .3 Contenance des bacs : .1 1er bac : 42 L (44,3 qt) minimum; .2 2e bac : 8,5 L (8,9 qt) minimum. .4 Capacité de charge : 110 lb (50 kg) minimum; .5 Matériaux : métal et polymère; .6 Fini : gris argent. .2 Produit acceptable : 461315100 de Richelieu.
Les portes 202a et 202b sont demandées en acier isolé avec laine acoustique. Doivent-elle avoir une cote STC? Si oui laquelle STC36?	Aucun STC minimum requis.
Le bordereau montre une porte P2 pour la porte 129. Sur les plans on ne met pas de porte. Lequel est bon?	Se reporter aux dessins d'architecture, au Plan du rez-de-chaussée – Démolition 1/100, ainsi qu'à la planche 600/27, aux notes sur le Bordereau des portes existantes modifiées.