



Formulaire d'évaluation des risques d'infection lors des travaux de rénovation/construction

L'Article 6.5.4 exige qu'un document d'analyse des mesures de prévention de ce genre soit rempli avant d'entreprendre des travaux de niveaux III et IV.	
Nom du projet :	RÉAMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DE L'UNITÉ DE SOINS AU 4E ÉTAGE, LA PINIÈRE
Début du projet :	Décembre 2023
Fin du projet :	Juillet 2024
Chargé de projet :	Maude Forget
Emplacement du projet :	CHSLD La Pinière, 4895 Rue St Joseph, Laval, QC H7C 1H6
Chef de l'équipe multidisciplinaire :	
Analyse des mesures de prévention Une analyse des mesures de prévention pour le projet de construction ou de rénovation décrit ci-dessous a été entreprise selon la norme CSA Z317.13 et ajoutée aux documents contractuels visant la conception du projet qui comprennent les dessins et les spécifications.	
Brève description du projet de construction ou de rénovation : Le remplacement des finis du 4 ^e étage et réaménagement de 3 chambres en bureau et en salon des résidents. Deux percements sont requis à la toiture	
Analyse des mesures de prévention :	
Groupe à risque dans les zones de construction (1, 2, 3 ou 4) : 3	
Aire au-dessus de la zone de construction : Toiture	
Aire au-dessous de la zone de construction : 3 ^e étage en entier	
Aire latéralement adjacente à la zone de construction : N/A (tout le 4 ^e étage devient la zone des travaux)	
Autres aires touchées (p. ex., reliées par des conduits, des canalisations ou autres) : 4 ^e étage, utilité propre du 3 ^e étage, percements en toiture.	
Type de travaux de construction (A, B, C ou D) : D	
Mesure de prévention (I, II, III ou IV) : IV	
Exigences additionnelles (Comprend les renseignements ou les dessins additionnels au besoin) :	
Service de PCI : François Marsan Cons. Prév. Infections	Date : 2023-09-28
Signature du chef de l'équipe multidisciplinaire : 	Date : 23-10-11
Signature du chargé de projet : 	Date : 2023-10-11