

Mise à jour par : David Lapointe-Thériault
Date : 2023-11-20

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Édifice DEC - 5255 Decelles, Montréal QC H3T 2B1

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau			Commentaires	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	
Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	No d'échantillon	Date de l'échantillonnage	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Commentaires
1000 - Salle mécanique	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	HEC-1.SM-C2	2006-10-25	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 260604894	8 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
1025 - Salle mécanique	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	1-05	2002-05-28	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no BU022199	6 unités partagées avec 2050-1VT (quantité estimée Tharris) avec amiante
2050-1VT	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	1-05	2002-05-28	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no BU022199	6 unités partagées avec 1025 (quantité estimée Tharris) avec amiante
4407 (Passerelle)	Plafond	Ignifugeant	HEC-4400-Igni1	2009-10-04	-	-	Présence	Amosite	Rapport d'échantillonnage no 260901735	Encapsulé avec mousse gonflable au niveau du toit. Non accessible.
7006A	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	HEC-5255-7006.1-C1	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	10 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
7109A	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	HEC-5255-7006.1-C1	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	12 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
7100VT	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	HEC-5255-8000-C6	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	2 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
7100VT	Tuyau	Isolant à base de carton sur tuyau	HEC-5255-8000-T1	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	10' (quantité estimée Tharris) avec amiante
7113 - Salle électrique	Mur de division	Panneau ciment	HEC-5255-7113-PC1	2012-01-20	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	32' (quantité estimée Tharris) avec amiante
7250	Coude / raccord	Isolant à base de ciment sur coude et raccord	HEC-5255-7250-C3/RC1	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	25 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
8000 - Salle mécanique	Coude	Isolant à base de ciment sur coude	HEC-5255-8000-C6	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	3 unités (quantité estimée Tharris) avec amiante
8000 - Salle mécanique	Tuyau	Isolant à base de carton sur tuyau	HEC-5255-8000-T1	2012-01-11	2023-11-02	Bon état	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonnage no 261200313	32' (quantité estimée Tharris) avec amiante. Drain pluvial (qui descend dans le vide technique 7100VT)